


ATENÇÃO Limpeza e Conservação

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

Cera, álcool, detergentes, lustra-móveis, tiner, etc.



PEÇAS	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS
01	PORTA	4	2140 x 450 x 15
02	LATERAL DIREITA	1	2300 x 535 x 15
03	LATERAL ESQUERDA	1	2300 x 535 x 15
04	DIVISÓRIA	1	2130 x 535 x 15
05	BASE	1	1801 x 535 x 15
06	TAMPO	1	1801 x 535 x 15
07	RODAPÉ FRONTAL	1	1801 x 70 x 15
08	MOLDURA SUPERIOR	1	1832 x 75 x 15
09	PRATELEIRA	4	893 x 450 x 15

PEÇAS	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS
10	TAMPO DAS GAVETAS	1	893 x 460 x 15
12	FRENTE GAVETA	3	822 x 155 x 15
13	LATERAL GAVETA	6	385 x 115 x 15
14	CONTRA FUNDO	3	798 x 115 x 15
15	DISTÂNCIADOR GAVETA	4	525 x 35 x 15
16	FUNDO GAVETA	3	783 x 400 x 3
17	FUNDO	4	2160 x 454 x 3
18	PUXADOR	4	680 x 50 x 18

ACESSÓRIOS

ITEM		DESCRIÇÃO	QTD.
A		PARAFUSO CHATO 3,5 x 14 mm	124
B		PARAFUSO CHATO 3,5 x 20 mm	12
C		PARAFUSO CHATO 4,0 x 45 mm	42
D		PARAF. FLANG. 4,5 x 30 mm	08
E		PARAF. FLANG. 5,0 x 50 mm	12
F		CAVILHA 8 x 30 mm	28
G		CANTONEIRA ZAMAC	22
H		SUORTE CABIDEIRO OBLONGO	04
I		FIXADOR FUNDO DE GAVETA	12
J		GARRA P/ FIXAR FUNDO	17
K		PREGO	100
L		GOTA DE SILICONE	08
M		PERFIL "I" 2130 MM	02
N		CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	03
O		DOBRADIÇA 35 AL6+CALCO 3MM	12
P		TUBO CABIDEIRO 884 MM	02
Q		PÉ LATERAL	04
R		PÉ CENTRAL	02



Montagem


Tenha em mãos




Pessoas necessárias
para Montagem




PASSO 01




PASSO 04




PASSO 07




PASSO 02




PASSO 03




PASSO 05




PASSO 06




PASSO 08




PASSO 09




PASSO 10




PASSO 11



PASSO 12



PASSO 13



OK!

